

文灿集团股份有限公司 关于全资子公司发生火灾事故的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、全资子公司火灾事故说明

2025年9月2日清晨，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津雄邦压铸有限公司（以下简称“天津雄邦”）后处理车间发生火灾事故，波及立体仓库。事故发生后，公司立即启动突发应急预案，成立现场应急小组，全力配合当地消防部门开展现场灭火救援，火情已经扑灭。经初步排查，事故原因初步判断为设备在使用过程中接触不良产生电火花引起，具体原因有待进一步详细核实。

二、对公司的影响及应对措施

本次事故未造成人员伤亡，未对天津雄邦压铸、机加车间及其他库房造成影响，事故现场部分厂房、设备和存货受损，具体损失情况正在核实评估，初步预计将对2025年全年业绩产生一定影响。同时，天津雄邦因本次事故部分需后处理的产品的生产进度将受到一定影响。事故发生后，公司已成立工作小组妥善处理生产经营调度等事宜。公司正统筹安排，通过调整生产流程和产能调配，尽最大努力减少或消除对客户订单交付的影响。

截至本公告日，公司其他下属子公司生产经营情况正常。公司将全力配合相关部门对事故进行调查，认真查明事故原因，敦促下属各子公司、各生产基地加强自身的安全管理，防止类似事故再次发生。

三、风险提示

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。公司将关注事项进展，并根据相关信息披露规则要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2025年9月4日